

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página	201 de 246																
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68																
Especie	Holly liso	Barrio Visita	San Eusebio																
N. científico	<i>Cotoneaster panosa</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes																
Árbol N.º	T3-1021	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.																
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102																
Localización Exacta del árbol	E 94423,17335; N 101346,43912	c.c. ó NIT	901.339.011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL																	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, rebrotes, copa asimétrica, desgarrar rama, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, compartimentalizado, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,16		Altura Total (m)	2,10		Altura Com. (m)	0,00		Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,16																	
	Altura Total (m)	2,10																	
	Altura Com. (m)	0,00																	
	Volumen Comercial (m3)	0,0000																	
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO																	
																			


Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página	202 de 246																
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68																
Especie	Urapán, Fresno	Barrio Visita	San Eusebio																
N. científico	<i>Fraxinus chinensis</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes																
Árbol N.º	T3-1022	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.																
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102																
Localización Exacta del árbol	E 94423,42164; N 101343,16072	c.c. ó NIT	901.339.011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL																	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, ramas pendulares, desgarrar rama, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación basal, fuste recto, compartimentalizado, corteza incluida, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: marchitamiento, y se encuentra en un mal estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en un mal estado sanitario.</p>																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">1,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">10,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">5,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,6073</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	1,20		Altura Total (m)	10,60		Altura Com. (m)	5,30		Volumen Comercial (m3)	0,6073
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	1,20																	
	Altura Total (m)	10,60																	
	Altura Com. (m)	5,30																	
	Volumen Comercial (m3)	0,6073																	
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO																	
																			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	203 de 246	
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68	
Especie	Holly liso	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Cotoneaster panosa</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1023	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94426,79414; N 101342,44112	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, podas anteriores antitécnicas, ramas secas, rebrotes, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, compartimentalizado, daño mecánico leve, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>				
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,13
			Altura Total (m)	2,40
Altura Com. (m)	0,00			
Volumen Comercial (m3)	0,0000			
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

 <p>FICHA TÉCNICA DE REGISTRO</p>	Radicado No.		
	Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
	Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
	Revisó		
	Aprobó		
	Fecha aprobación		
Concepto Técnico:	Página	204 de 246	
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68
Especie	Holly liso	Barrio Visita	San Eusebio
N. científico	<i>Cotoneaster panosa</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes
Árbol N.º	T3-1024	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	E 94432,23362; N 101336,13562	c.c. ó NIT	901.339.011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, rebrotes, copa asimétrica, descope, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, compartimentalizado, descortezado, corteza incluida, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, marchitamiento, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>			
<p>CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</p> <p>Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
		A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0,10
		Altura Total (m)	2,20
Altura Com. (m)	0,00		
Volumen Comercial (m3)	0,0000		
		CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura


	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página	205 de 246																
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68																
Especie	Caucho benjamin	Barrio Visita	San Eusebio																
N. científico	<i>Ficus benjamina</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes																
Árbol N.º	T3-1025	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.																
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102																
Localización Exacta del árbol	E 94431,25624; N 101334,15402	c.c. ó NIT	901.339.011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL																	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, rebrotes, ramas pendulares, rama en peligro de caída, desgarre rama, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, compartimentalizado, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentran manifestaciones de un estado físico regular general.</p>																			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
<p style="text-align: center;">Interferencia con redes eléctricas, Daño infraestructura. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,0562</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,58		Altura Total (m)	10,00		Altura Com. (m)	2,10		Volumen Comercial (m3)	0,0562
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,58																	
	Altura Total (m)	10,00																	
	Altura Com. (m)	2,10																	
	Volumen Comercial (m3)	0,0562																	
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO																	
																			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	206 de 246													
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68													
Especie	Eugenia	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Eugenia myrtifolia</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1026	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94432,52328; N 101332,48212	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>2,60</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	2,60	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	2,60														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TECNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
Concepto Técnico:		Página	207 de 246	
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68	
Especie	Acacia negra, gris	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Acacia decurrens</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1027	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94434,65903; N 101327,05032	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, ramas secas, ramas pendulares, rama en peligro de caída, desgarrar rama, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, inclinación a 30 grados, compartimentalizado, acanalado, presencia de encerramientos, cavidades, corteza incluida, y se encuentra en mal estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: con presencia de montículo y se encuentra en estado físico bueno general.				
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: marchitamiento, y se encuentra en un mal estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Peligro de volcamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,72
			Altura Total (m)	9,80
Altura Com. (m)	0,00			
Volumen Comercial (m3)	0,0000			
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
		Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
		Revisó	
		Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación	
		Página	208 de 246
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68
Especie	Eugenia	Barrio Visita	San Eusebio
N. científico	<i>Eugenia myrtifolia</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes
Árbol N.º	T3-1028	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	E 94434,78787; N 101329,92212	c.c. ó NIT	901.339.011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, compartimentalizado, afectación por guadaña, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.			
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN			
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		VISTA DETALLE	
			
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
		A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0,00
		Altura Total (m)	2,80
		Altura Com. (m)	0,00
		Volumen Comercial (m3)	0,0000
		CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	209 de 246		
Fecha de visita técnica	15 de Julio del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68		
Especie	Holly liso	Barrio Visita	San Eusebio		
N. científico	<i>Cotoneaster panosa</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes		
Árbol N.º	T3-1029	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94443,40118; N 101323,33122	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL			
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores antitécnicas, rebrotes, copa asimétrica, desgarrar rama, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, compartimentalizado, afectación por guadaña, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>					
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL			
		A CONSIDERAR		DIMENSIONES	
				P.A.P. (m)	0,20
				Altura Total (m)	3,00
				Altura Com. (m)	0,00
				Volumen Comercial (m3)	0,0000
		CONCEPTO TÉCNICO			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	210 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68													
Especie	Jazmin del cabo, laurel huesito	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Pittosporum undulatum</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1053	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006001023	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94049,09593; N 101618,67620	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,13</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,13	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,13														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	211 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68													
Especie	Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Callistemon citrinuss</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1054	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006001022	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94050,92348; N 101617,10220	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,04	Altura Total (m)	1,36	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,04														
	Altura Total (m)	1,36														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	212 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021		Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68
Especie	Roble		Barrio Visita	Provienda Oriental
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>		UPZ	44 - Américas
Árbol N.º	T3-1055		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.
Cod. SIGAU	08011006001020		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102
Localización Exacta del árbol	E 94055,84024; N 101615,40510		c.c. ó NIT	901.339.011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO				
ESTADO FÍSICO:				
En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general.				
En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general.				
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.				
ESTADO SANITARIO:				
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.				
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.				
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE				
			VISTA GENERAL	
				
			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,00
			Altura Total (m)	1,30
			Altura Com. (m)	0,00
			Volumen Comercial (m3)	0,0000
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	213 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68		
Especie	Jazmin del cabo, laurel huesito	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Pittosporum undulatum</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1056	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000871	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94066,09490; N 101609,92990	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO:					
En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO:					
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,00
				Altura Total (m)	1,30
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volumen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	214 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Carrera 68		
Especie	Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Callistemon citrinus</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1057	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000869	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94070,54300; N 101607,11152	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO:					
En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en estado regular físico general.					
En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO:					
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,00
				Altura Total (m)	1,03
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volumen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	215 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Calle 68 · 54 - 50		
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1058	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000868	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94077,20738; N 101603,60022	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,00
				Altura Total (m)	1,29
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volumen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	216 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Calle 26 sur · 54 - 29													
Especie	Mandarina	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Citrus reticulata Blanco</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1059	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006001263	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94079,41998; N 101602,41242	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,07	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,07														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	217 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo # 52 D - 23													
Especie	Naranja	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Citrus sinensis</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1060	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006001262	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94083,94019; N 101600,03122	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,14	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,14														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	218 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo # 52 D - 07													
Especie	Roble	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Quercus humboldtii</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1061	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006000866	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94086,24147; N 101598,82852	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, desgarre rama, descope, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, clorosis, puntos de succión, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,04	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,04														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	219 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Calle 27 sur # 54 - 12													
Especie	Falso pimientó	Barrio Visita	Provienda Oriental													
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	44 - Américas													
Árbol N.º	T3-1062	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	08011006000864	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94088,40242; N 101597,34302	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: puntos de succión, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
<p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,17	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,17														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
			Fecha aprobación		
Concepto Técnico:		Página	220 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Calle 27 sur # 54 - 12		
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1063	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000862	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94093,06871; N 101594,68812	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO:					
En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO:					
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,00
				Altura Total (m)	1,10
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volumen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	221 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Calle 27 sur # 54 - 12		
Especie	Jazmin del cabo, laurel huesito	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Pittosporum undulatum</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1064	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000813	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94119,82502; N 101579,12352	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO:					
En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO:					
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,04
				Altura Total (m)	1,37
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volumen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.					
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez				
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura				
			Revisó					
			Aprobó					
Concepto Técnico:		Fecha aprobación						
		Página	222 de 246					
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1 de mayo con Calle 26					
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	Provienda Oriental					
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	44 - Américas					
Árbol N.º	T3-1065	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.					
Cod. SIGAU	08011006000812	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102					
Localización Exacta del árbol	E 94122,28734; N 101577,68652	c.c. ó NIT	901.339.011-6					
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO								
ESTADO FÍSICO:								
En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general.								
En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, y se encuentra en buen estado físico general.								
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.								
ESTADO SANITARIO:								
En el estado sanitario de la copa presenta: puntos de succión, y se encuentra en buen estado sanitario general.								
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.								
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.								
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN								
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.								
VISTA DETALLE								
		VISTA GENERAL						
								
					INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
					A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,07
							Altura Total (m)	1,40
		Altura Com. (m)	0,00					
		Volúmen Comercial (m3)	0,0000					
CONCEPTO TÉCNICO								

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	223 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1 de mayo con Calle 26		
Especie	Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella	Barrio Visita	Provienda Oriental		
N. científico	<i>Callistemon citrinus</i>	UPZ	44 - Américas		
Árbol N.º	T3-1066	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	08011006000837	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94124,66344; N 101576,34332	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO					
ESTADO FÍSICO:					
En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, presencia de objetos extraños, y se encuentra en buen estado físico general.					
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.					
ESTADO SANITARIO:					
En el estado sanitario de la copa presenta: inguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.					
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.					
VISTA DETALLE					
		VISTA GENERAL			
					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,08
				Altura Total (m)	1,33
		Altura Com. (m)	0,00		
		Volúmen Comercial (m3)	0,0000		
CONCEPTO TÉCNICO					

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	224 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1 de mayo con Calle 26													
Especie	Boj	Barrio Visita	Tejar													
N. científico	<i>Buxus sempervirens</i>	UPZ	41 - Muzu													
Árbol N.º	T3-1070	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94349,44426; N 101333,27312	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,71	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,71														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																


Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
			Revisó																
			Aprobó																
			Fecha aprobación																
Concepto Técnico:		Página	225 de 246																
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Cr 52 B sur # 26 - 80																
Especie	Abutilon blanco	Barrio Visita	San Eusebio																
N. científico	<i>Abutilon insigne</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes																
Árbol N.º	T3-1085	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.																
Cod. SIGAU	16021502000022	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102																
Localización Exacta del árbol	E 94393,91290; N 101460,07590	c.c. ó NIT	901.339.011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL																
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, ramas secas, copa asimétrica, desgarrar rama, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, daño mecanico medio, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">1,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00		Altura Total (m)	1,10		Altura Com. (m)	0,00		Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00																	
	Altura Total (m)	1,10																	
	Altura Com. (m)	0,00																	
	Volumen Comercial (m3)	0,0000																	
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO																
																			

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
Concepto Técnico:		Página	226 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Cr 52 B sur # 26 - 80	
Especie	Agave	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Agave attenuata</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1086	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94391,48323; N 101453,97952	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.				
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,00
			Altura Total (m)	0,52
Altura Com. (m)	0,00			
Volumen Comercial (m3)	0,0000			
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	227 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D													
Especie	Ayer, hoy y mañana	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Brunfelsia pauciflora</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1087	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94386,12000; N 101432,22100	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	0,96	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	0,96														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TECNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma


Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	228 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021		Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D												
Especie	Brevo		Barrio Visita	San Eusebio												
N. científico	<i>Ficus carica</i>		UPZ	40 - Ciudad Montes												
Árbol N.º	T3-1088		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.												
Cod. SIGAU			Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102												
Localización Exacta del árbol	E 94393,66654; N 101435,72238		c.c. ó NIT	901.339.011-6												
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas anteriores técnicas, normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, puntos de succión, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
<p>Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			CONCEPTO TÉCNICO													
VISTA DETALLE																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	0,95	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	0,95														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	229 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D	
Especie	Aroma, sorcilicio, sortilegio	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Pelargonium graveolens</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1089	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94393,37874; N 101459,82740	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, copa asimétrica, desgarre rama, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, daño mecánico leve, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.				
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			VISTA DETALLE	
				
			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,00
			Altura Total (m)	1,04
			Altura Com. (m)	0,00
			Volumen Comercial (m3)	0,0000
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	230 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021		Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D												
Especie	Kealla		Barrio Visita	San Eusebio												
N. científico	<i>Austrocylindropuntia subulata</i>		UPZ	40 - Ciudad Montes												
Árbol N.º	T3-1091		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.												
Cod. SIGAU			Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102												
Localización Exacta del árbol	E 94397,22610; N 101431,10052		c.c. ó NIT	901.339.011-6												
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>0,88</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	0,88	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	0,88														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma


Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	231 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D													
Especie	Borrachero blanco	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Brugmansia candida</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1092	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94397,70805; N 101435,30882	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, copa asimétrica, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: herviboría, clorosis, puntos de succión, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,11	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,11														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
Concepto Técnico:		Página	232 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 51 D	
Especie	Romero	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Rosmarinus officinalis</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1093	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94400,03121; N 101439,52240	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: copa asimétrica, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación basal, inclinación a 45 grados, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>				
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
<p style="text-align: center;">Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,00
			Altura Total (m)	0,69
Altura Com. (m)	0,00			
Volumen Comercial (m3)	0,0000			
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página	233 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50	
Especie	Agave	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Agave attenuata</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1094	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94399,11894; N 101439,33612	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>				
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>				
<p style="text-align: center;">CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</p> <p style="text-align: center;">Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,00
			Altura Total (m)	0,33
			Altura Com. (m)	0,00
			Volumen Comercial (m3)	0,0000
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página	234 de 246																
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50																
Especie	Aguacate	Barrio Visita	San Eusebio																
N. científico	<i>Persea americana</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes																
Árbol N.º	T3-1096	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.																
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102																
Localización Exacta del árbol	E 94399,16904; N 101439,10932	c.c. ó NIT	901.339.011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL																
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																			
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																			
<p style="text-align: center;">CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN</p> <p style="text-align: center;">Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>																			
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">0,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00		Altura Total (m)	0,37		Altura Com. (m)	0,00		Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00																	
	Altura Total (m)	0,37																	
	Altura Com. (m)	0,00																	
	Volumen Comercial (m3)	0,0000																	
			CONCEPTO TÉCNICO																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura
			Revisó	
			Aprobó	
			Fecha aprobación	
Concepto Técnico:		Página	235 de 246	
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50	
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	San Eusebio	
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes	
Árbol N.º	T3-1097	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.	
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102	
Localización Exacta del árbol	E 94409,51978; N 101443,39793	c.c. ó NIT	901.339.011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL	
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, inclinación a 10 grados, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>				
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
<p style="text-align: center;">Inadecuado distanciamiento. Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0,03
			Altura Total (m)	1,62
Altura Com. (m)	0,00			
Volumen Comercial (m3)	0,0000			
			CONCEPTO TÉCNICO	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	236 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50													
Especie	Abutilon blanco	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Abutilon insigne</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1098	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	16021502000018	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94406,93095; N 101442,48643	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL														
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, copa asimétrica, desgarre rama, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, inclinación a 10 grados, torcido, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	2,30	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	2,30														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO														
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	237 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50		
Especie	Eugenia	Barrio Visita	San Eusebio		
N. científico	<i>Eugenia myrtifolia</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes		
Árbol N.º	T3-1099	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	16021502000236	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94430,56122; N 101441,93872	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL		
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, inclinación a 15 grados, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>					
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
<p>Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			VISTA DETALLE		
					
			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		
			DIMENSIONES		
			A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,05
				Altura Total (m)	1,65
				Altura Com. (m)	0,00
				Volumen Comercial (m3)	0,0000
			CONCEPTO TÉCNICO		

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	238 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50													
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1102	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	16021502000241	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94447,71448; N 101415,89186	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, clorosis, puntos de succión, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,63</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	1,04	Altura Total (m)	1,63	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	1,04														
	Altura Total (m)	1,63														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	239 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50													
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1103	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94430,43200; N 101393,74600	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: excesiva ramificación, copa asimétrica, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, clorosis, puntos de succión, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,06	Altura Total (m)	1,57	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,06														
	Altura Total (m)	1,57														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	240 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50													
Especie	Falso pimiento	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Schinus molle</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1104	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU	16021502000243	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94423,74897; N 101379,19472	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: podas antitécnicas, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, presencia de objetos extraños, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	0,78	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	0,78														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.		
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez	
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura	
			Revisó		
			Aprobó		
Concepto Técnico:		Fecha aprobación			
		Página	241 de 246		
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo con Kr 50		
Especie	Palma cinta	Barrio Visita	San Eusebio		
N. científico	<i>Dracaena fragrans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes		
Árbol N.º	T3-1106	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.		
Cod. SIGAU	16021502000220	Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102		
Localización Exacta del árbol	E 94391,94144; N 101410,58357	c.c. ó NIT	901.339.011-6		
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL			
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcaciones basales, fuste recto, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>					
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: clorosis, marchitamiento, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>					
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN					
<p>Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>		CONCEPTO TECNICO			
VISTA DETALLE					
		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL		DIMENSIONES	
		A CONSIDERAR		P.A.P. (m)	0,08
				Altura Total (m)	2,90
				Altura Com. (m)	0,00
				Volumen Comercial (m3)	0,0000

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	242 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Kr 51													
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1107	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod.SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94387,64387; N 101415,09932	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: rebrotes, copa asimétrica, y se encuentra en estado regular físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación basal, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: necrosis, marchitamiento, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,06	Altura Total (m)	1,35	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,06														
	Altura Total (m)	1,35														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TÉCNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación														
		Página	243 de 246													
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Kr 51													
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1108	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94385,58500; N 101411,37100	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: bifurcación basal, inclinación a 10 grados, torcido, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: marchitamiento, y se encuentra en un estado sanitario regular general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
<p>Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			CONCEPTO TÉCNICO													
VISTA DETALLE																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00	Altura Total (m)	1,14	Altura Com. (m)	0,00	Volumen Comercial (m3)	0,0000
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,00														
	Altura Total (m)	1,14														
	Altura Com. (m)	0,00														
	Volumen Comercial (m3)	0,0000														

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.				
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez			
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura			
			Revisó				
			Aprobó				
Concepto Técnico:		Fecha aprobación					
		Página	244 de 246				
Fecha de visita técnica	13 de Septiembre del 2021		Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Kr 51			
Especie	Brevo		Barrio Visita	San Eusebio			
N. científico	<i>Ficus carica</i>		UPZ	40 - Ciudad Montes			
Árbol N.º	T3-1110		Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.			
Cod. SIGAU			Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102			
Localización Exacta del árbol	E 94438,32364; N 101329,88912		c.c. ó NIT	901.339.011-6			
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO							
ESTADO FÍSICO:							
En el estado físico de la copa se encuentra: normal, y se encuentra en buen estado físico general.							
En el estado físico del fuste se encuentra: fuste recto, inclinación a 15 grados, y se encuentra en estado regular físico general.							
En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.							
ESTADO SANITARIO:							
En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.							
En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general.							
El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.							
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN							
Construcción de obra pública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.							
VISTA DETALLE							
			VISTA GENERAL				
						INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
						A CONSIDERAR	
						DIMENSIONES	
						P.A.P. (m)	0,00
Altura Total (m)	1,14						
Altura Com. (m)	0,00						
Volumen Comercial (m3)	0,0000						
CONCEPTO TÉCNICO							

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO		Radicado No.													
			Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez												
			Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura												
			Revisó													
			Aprobó													
			Fecha aprobación													
Concepto Técnico:		Página	245 de 246													
Fecha de visita técnica	22 de Febrero del 2022	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Traversal 53													
Especie	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	Barrio Visita	San Eusebio													
N. científico	<i>Tecoma stans</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes													
Árbol N.º	T3-1352	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.													
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102													
Localización Exacta del árbol	E 94436,31539; N 101419,79543	c.c. ó NIT	901.339.011-6													
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO			VISTA GENERAL													
<p>ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: copa asimétrica, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, bifurcación basal, inclinación a 5 grados, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.</p>																
<p>ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.</p>																
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																
<p>Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0038</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,20	Altura Total (m)	3,60	Altura Com. (m)	1,20	Volumen Comercial (m3)	0,0038
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES															
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,20														
	Altura Total (m)	3,60														
	Altura Com. (m)	1,20														
	Volumen Comercial (m3)	0,0038														
VISTA DETALLE			CONCEPTO TECNICO													
																

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma 
 Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez
 T.P. 19556 del Ministerio de agricultura

	FICHA TÉCNICA DE REGISTRO	Radicado No.																
		Elaboró	Ing. Forestal Hugo Alberto Gelvez															
		Tarjeta profesional N.º	19556 del Ministerio de agricultura															
		Revisó																
		Aprobó																
		Fecha aprobación																
Concepto Técnico:		Página	246 de 246															
Fecha de visita técnica	22 de Febrero del 2022	Sitio de Visita	Av 1ra de mayo - Traversal 53															
Especie	Cerezo	Barrio Visita	San Eusebio															
N. científico	<i>Prunus serotina</i>	UPZ	40 - Ciudad Montes															
Árbol N.º	T3-1353	Solicitante	Metro Línea 1 S.A.S.															
Cod. SIGAU		Dirección Solicitante	World Trade Center AC 100 # 8A – 49, Torre B, Piso 11, Oficina 1102															
Localización Exacta del árbol	E 94436,39709; N 101419,83141	c.c. ó NIT	901.339.011-6															
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBÓREO		VISTA GENERAL																
ESTADO FÍSICO: En el estado físico de la copa se encuentra: copa asimétrica, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico del fuste se encuentra: torcido, bifurcación basal, inclinación a 5 grados, y se encuentra en buen estado físico general. En el estado físico de la raíz se encuentra: raíces no apreciables y se encuentra en estado físico bueno general.																		
ESTADO SANITARIO: En el estado sanitario de la copa presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. En el estado sanitario del fuste presenta: ninguna afectación, y se encuentra en buen estado sanitario general. El estado sanitario de la raíz se encuentra: sin ninguna afectación apreciable y se encuentra en buen estado sanitario.																		
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																		
Construcción de obrapública y adecuación de espacio público proyectado, asociado al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td>0,0014</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,19		Altura Total (m)	2,70		Altura Com. (m)	0,50		Volumen Comercial (m3)	0,0014
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																	
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0,19																
	Altura Total (m)	2,70																
	Altura Com. (m)	0,50																
	Volumen Comercial (m3)	0,0014																
VISTA DETALLE		CONCEPTO TÉCNICO																
																		

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Firma

Ing. Forestal: Hugo Alberto Gelvez

T.P. 19556 del Ministerio de agricultura