

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	1J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986923.836 N 1005726.953	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido, raíces no apreciables y podas antitécnicas.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m) 0.079	
		Altura Total (m) 4.5	
		Altura Com. (m) 0.0	
		Volumen Comercial (m3) 0.0	
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma

Ing. Forestal:

T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	2 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986922.615 N 1005728.059	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste inclinado, raíces no apreciables.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0.067
		Altura Total (m)	4.7
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma

Ing. Forestal:

T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página																	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa																
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir																
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86																
Árbol N.º	3 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.																
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102																
Localización Exacta del árbol	E 986922.948 E 1005728.280	c.c. ó N.I.T	901339011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL																
ESTADO FÍSICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste recto, raíces no apreciables.																			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																			
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.088</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">2.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0,010</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.088		Altura Total (m)	6		Altura Com. (m)	2.5		Volumen Comercial (m3)	0,010
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.088																	
	Altura Total (m)	6																	
	Altura Com. (m)	2.5																	
	Volumen Comercial (m3)	0,010																	
			CONCEPTO TÉCNICO																
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.																



 Firma

 Ing. Forestal:

 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.													
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández												
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974												
		Revisó													
		Aprobó													
Concepto Técnico:		Fecha aprobación													
		Página													
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa												
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir												
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86												
Árbol N.º	4 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.												
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102												
Localización Exacta del árbol	E 986923.281 N 1005727.948	c.c. ó N.I.T	901339011-6												
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL													
ESTADO FÍSICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, ramas secas, fuste recto, raíces no apreciables.															
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno															
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.															
VISTA DETALLE		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> DIMENSIONES </td> </tr> <tr> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.117</td> </tr> <tr> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0.024</td> </tr> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES		P.A.P. (m)	0.117	Altura Total (m)	8	Altura Com. (m)	3.5		Volumen Comercial (m3)	0.024
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES														
	P.A.P. (m)	0.117													
	Altura Total (m)	8													
	Altura Com. (m)	3.5													
	Volumen Comercial (m3)	0.024													
		CONCEPTO TÉCNICO													
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.													


 Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página		
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa	
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir	
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86	
Árbol N.º	5 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102	
Localización Exacta del árbol	E 986925.279 N 1005730.934	c.c. ó N.I.T	901339011-6	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FISICO:
 Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa media, ramas secas, fuste recto, raíces no apreciables.

ESTADO SANITARIO:
 El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - **Bueno**

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN
 Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.

VISTA DETALLE



VISTA GENERAL



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	DIMENSIONES	
	P.A.P. (m)	0,066
	Altura Total (m)	7
Altura Com. (m)	2	
Volumen Comercial (m3)	0,009	

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

Jonathan A Luna

Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.																
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández															
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974															
			Revisó																
			Aprobó																
Concepto Técnico:		Fecha aprobación																	
		Página																	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa																
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir																
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86																
Árbol N.º	6 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.																
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO. B OF.1102																
Localización Exacta del árbol	E 986930.383 N 1005732.039	c.c. ó N.I.T	901339011-6																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL																
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido e inclinado, raíces no apreciables.																			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general - Bueno																			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN																			
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.																			
VISTA DETALLE			<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENCIÓN SILVICULTURAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIMENSIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A CONSIDERAR</td> <td>P.A.P. (m)</td> <td style="text-align: center;">0.147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Total (m)</td> <td style="text-align: center;">7.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altura Com. (m)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Volumen Comercial (m3)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES		A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.147		Altura Total (m)	7.5		Altura Com. (m)	0		Volumen Comercial (m3)	0
INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES																		
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.147																	
	Altura Total (m)	7.5																	
	Altura Com. (m)	0																	
	Volumen Comercial (m3)	0																	
			CONCEPTO TÉCNICO																
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.																

Jonathan A Luna

Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018


	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	7 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986932.935 N 1005731.154	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FÍSICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, fuste torcido, raíces no apreciables.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – Bueno.			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0.127
		Altura Total (m)	6.8
		Altura Com. (m)	0
		Volumen Comercial (m3)	0
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Jonathan A Luna

Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO	Radicado No.	
		Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
		Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
		Revisó	
		Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación	
		Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86
Árbol N.º	8 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
Localización Exacta del árbol	E 986929.716 N 1005724.409	c.c. ó N.I.T	901339011-6
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO		VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, ramas secas, fuste torcido y raíces descubiertas.			
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – Bueno.			
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.			
VISTA DETALLE		INTERVENCIÓN SILVICULTURAL A CONSIDERAR	
		DIMENSIONES	
		P.A.P. (m)	0.926
		Altura Total (m)	20
		Altura Com. (m)	14
		Volumen Comercial (m3)	6.124
		CONCEPTO TÉCNICO	
		Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	


 Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

FICHA TECNICA DE REGISTRO


Radicado No.	
Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
Revisó	
Aprobó	
Fecha aprobación	
Página	
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021
Especie	Eucalipto Común
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>
Árbol N.º	9 J
Cod.SIGAU	N/A
Localización Exacta del árbol	E 986861.668 N 1005533.003
Sitio de Visita	Bosa
Barrio Visita	Provenir
UPZ	86
Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.
Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102
c.c. ó N.I.T	901339011-6

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO

ESTADO FÍSICO:
El árbol se encuentra en un estado malo (Muerto en Pie)

ESTADO SANITARIO:
El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – **Malo.**

CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.



INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	DIMENSIONES	
A CONSIDERAR	P.A.P. (m)	0.241
	Altura Total (m)	10
	Altura Com. (m)	0
	Volumen Comercial (m3)	0

CONCEPTO TÉCNICO

Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto. Además, no presenta buenas condiciones físicas y sanitarias, lo cual puede ocasionar su volcamiento a futuro.

Jonathan A Luna

Firma

Ing. Forestal:

T.P. 70266-251974

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018

	FICHA TECNICA DE REGISTRO		Radicado No.	
			Elaboró	Jonathan A Luna Hernández
			Tarjeta profesional N.º	T.P. 70266-251974
			Revisó	
			Aprobó	
Concepto Técnico:		Fecha aprobación		
		Página		
Fecha de visita técnica	Febrero 05 de 2021	Sitio de Visita	Bosa	
Especie	Eucalipto Común	Barrio Visita	Provenir	
N. científico	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	UPZ	86	
Árbol N.º	10 J	Solicitante	METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
Cod.SIGAU	N/A	Dirección Solicitante	CL100 8ª- 49 TO.B OF.1102	
Localización Exacta del árbol	E 986861.446 N 1005534.551	c.c. ó N.I.T	901339011-6	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL INDIVIDUO ARBOREO			VISTA GENERAL	
ESTADO FISICO: Árbol con copa estratificada y en forma de cúmulos, densidad de copa abierta, desgarre de ramas, fuste recto y raíces no apreciables.				
ESTADO SANITARIO: El Árbol se encuentra con un estado sanitario general – Bueno .				
CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN				
Interferencia por la construcción de las obras civiles del Patio taller para la Primera línea del metro Bogotá.				
VISTA DETALLE			INTERVENCIÓN SILVICULTURAL	
			A CONSIDERAR	
			DIMENSIONES	
			P.A.P. (m)	0.362
			Altura Total (m)	10.7
Altura Com. (m)	4			
Volumen Comercial (m3)	0.268			
			CONCEPTO TÉCNICO	
			Se considera técnicamente viable la tala del individuo Arbóreo, debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto, a pesar de sus buenas condiciones físicas y sanitarias; de igual manera no presenta ni un valor estético ni esencial para el diseño paisajístico de la obra. Además, es una especie no apta para el arbolado urbano debido a su gran porte y desgarre de sus ramas.	

Decreto 531 de 2010 modificado parcialmente y adicionado por el Decreto 383 de 2018



Firma
 Ing. Forestal:
 T.P. 70266-251974

[1]		FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO-FICHA 1 (Hoja No. 1)											ESTADO FISICO											
													COPA											
													ESPECIFICO											
		4	8	12	24	28	31	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	82	83	84	88
		RADICADO	No ARBOL	CODIGO DISTRITAL	CODIGO SIADAMA / NOMBRE	PAP (m)	Metro lineales(SETO)	ALT. TOT (m)	ALT. COM (m)	DIAM. COPA POLAR (m)	DIAM. COPA ECUATORIAL (m)	P. BASAL (m)	ER	PAA	PAT	RS	RB	CA	RP	RPC	DDR	Des	NO	DENSIDAD
1	FILA_1		1		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,079		4,5	0	2,00	1,00	0,43			1 SI		1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
2	FILA_2		2		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,067		4,7	0	1,50	3,50	0,275					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
3	FILA_3		3		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,088		6	2,5	2,00	2,00	0,307					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
4	FILA_4		4		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,117		8	3,5	2,50	3,50	0,413					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
5	FILA_5		5		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,092		7	2	1,00	1,00	0,357					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
6	FILA_6		6		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,147		7,5	0	4,00	4,50	0,534					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
7	FILA_7		7		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,127		6,8	0	2,50	4,20	0,462					1 SI	1 SI					1 SI	2 M_Medio
8	FILA_8		8		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,926		20	14	12,00	15,00	3,22	1 SI					1 SI					1 SI	1 D_Denso
9	FILA_9		9		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,241		10	0	0,00	0,00	0,897												4 MR_Muy Ralo
10	FILA_10		10		13 13 - Eucalipto común - Eucalyptus globulus	0,362		10,7	4	4,00	5,00	1,322						1 SI			1 SI			2 M_Medio
11	FILA_13																							
12	FILA_14																							
13	FILA_15																							
14	FILA_16																							
15	FILA_17																							
16	FILA_18																							
17	FILA_19																							
18	FILA_20																							
19	FILA_21																							
20	FILA_22																							
21	FILA_23																							
22	FILA_24																							
23	FILA_25																							
24	FILA_26																							
25	FILA_27																							
26	FILA_28																							
27	FILA_29																							
28	FILA_30																							

Este archivo de Excel tiene como finalidad almacenar la información de cada árbol evaluado: * Estado físico: (Copa, Fuste y raíz) * Estado sanitario: (Copa, Fuste y raíz) * Causas de intervención silvicultural o causas de intervención obra civil
* Concepto técnico (Actividad Silvicultural) * Emplazamiento * Localización

Para diligenciar la información tenga en cuenta que cada casilla aparece un texto con ayuda, en algunas casillas debe colocar la información las opciones de respuesta lista desplegable

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO-FICHA 1 (Hoja No. 2)

		ESTADO FISICO																			ESTADO SANITARIO																														
		FUSTE															RAIZ				COPA																														
		ESPECIFICO																			ESPECIFICO																														
92	96	100	104	108	112	115	116	120	124	128	132	136	140	144	145	146	147	148	151	152	153	154	155	158	159	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	216	220	221	222	223	224						
GENERAL	B	Bb	B BASALES	FR	I	GDI	MI	To	C	Rv	Ac	An	Dc	SB	AG	PO	PE	DM-L	DM-G	DM-M	Gri	Fis	Cav	AP	CI	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	He	An	Ag	Ne	Tu	Cl	Ma	Ca	PL	Mi	C	Ro	Psu	PT	Pla	Pi	Na						
1 Bu_Bueno							1 SI																			1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																					1 SI			
1 Bu_Bueno					1 SI	10																				1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno				1 SI																						1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno				1 SI																						1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno				1 SI																						1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno					1 SI	10		1 SI																		1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno								1 SI																		1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																						1 SI		
1 Bu_Bueno								1 SI																		1 Bu_Bueno	1 RD_Raices Descubiertas																								1 SI
3 Ma_Malo					1 SI																					3 Ma_Malo	4 Na_No apreciable																							1 SI	
1 Bu_Bueno				1 SI																						1 Bu_Bueno	4 Na_No apreciable																							1 SI	

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO-FICHA 1 (Hoja No. 3)

FUSTE ESPECÍFICO											RAIZ ESPECÍFICA			GENERAL			CAUSAS DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL																312						
225	226	227	228	229	230	231	232	234	235	236	240	244	248	252	256	260	264	268	269	271	272	276	280	284	288	291	292	295	296	297	298	299	300		302		312		
Re	Ch	PLF	Go	Tu	Ag	Pi	Na	PLR	Na	PS	Se	Sa	COPA	FUSTE	RAIZ	ZP	MA	IIV	IE	IMU	IRa	IRe	HX	PV	ESV	AUAI	ID	DES	DI	DEF	EIE	NI	CAUSAS INT OBRA CIVIL		COMPENSACIONES ESPECIALES		NIVEL RIESGO		
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																				5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna	
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																				5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna	
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																				5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna	
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																					5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																					5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																					5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																					5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna
											1 SI		3 Ma_Malo	3 Ma_Malo	1 Bu_Bueno										1 SI				1 SI		1 SI				5 Cop_Construcción de obra Pública			3 Mo_Moderada	
							1 SI		1 SI			1 SI	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno	1 Bu_Bueno																					5 Cop_Construcción de obra Pública			1 Ni_Ninguna

