

Fotos Patio Taller – PMAS



Vía de acceso



Figura 1. Estado de la vía de acceso - Patio Taller



Figura 2. Estado vía de acceso - Patio Taller

Canal Cundinamarca



Figura 3. Canal Cundinamarca

Cerramiento



Figura 4. Cerramiento Patio Taller

Río Bogotá y Jarillón



Figura 5. Río Bogotá

Meandro Río Bogotá



Figura 6. Meandro Río Bogotá

Límite Jurisdicción CAR – SDA



Figura 7. Límite jurisdicción CAR - SDA

Canales Internos



Figura 8. Canales internos

Árboles jurisdicción CAR



Figura 9. Árboles jurisdicción CAR

Residuos



Figura 10. Residuos

Vía Acueducto



Figura 11. Vía del acueducto

Sumideros cercanos a la entrada por calle 49 b



Figura 12. Sumideros cercanos a la entrada